

**ESCLARECIMENTOS _ Dúvida Técnica _ SOL 19.294**

1 mensagem

Microtécnia - William Gris <william@microtecnica.com.br>
Para: licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br

13 de setembro de 2018 16:51

Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – MPC/PA**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018- SRP- MPC/PA****PROCESSO Nº: 2018/330383**

A **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

No ANEXO II, **Item 01, Servidor**, é solicitado o seguinte:

- 1) Mínimo de 01 (um) barramento PCI, além de 01 (um) PCI-E x1 e 01 (um) PCI-E x16;
- 2) Deverá possuir no mínimo 04(Quatro) portas USB 2.0, sendo ao menos 02(Duas) portas localizadas na parte frontal do equipamento;
- Deverá possuir no mínimo 04(Quatro) portas USB 3.0, sendo ao menos 02(Duas) portas localizadas na parte frontal do equipamento;
- 3) Deverá possuir características “tool-less” para abertura, remoção de disco rígido, unidade óptica e manuseio de slots de expansão (PCI) sem a necessidade do uso de ferramentas. Não será aceito, em hipótese alguma, o uso de parafuso recartilhado ou qualquer outro tipo de parafuso para as partes especificadas neste item;

Para permitir a participação de mais concorrentes, reduzir o custo de aquisição e por não representar diferença significativa, entendemos que serão aceitos as seguintes características:

- 1) Mínimo de 02 (dois) PCI-E x1 e 01 (um) PCI-E x16;
- 2) Deverá possuir no mínimo 08(Oito) portas USB 3.0, sendo ao menos 02(Duas) portas localizadas na parte frontal do equipamento;
- 3) Deverá possuir características “tool-less” para abertura, remoção de disco rígido, unidade óptica e manuseio de slots de expansão (PCI) sem a necessidade do uso de ferramentas. Será aceito o uso de parafuso recartilhado para abertura da tampa do gabinete.

Nosso entendimento está correto?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Gentileza responder para william@microtecnica.com.br

Telefone: (61) 3046-9858



microtécnica

William Gris
Analista de Soluções

william@microtecnica.com.br

+55 61 3327-6565
+55 61 3968-9858

31 anos
31 ANOS DE HISTÓRIA

Atas de Registro de Preço
Consulte agora

www.microtecnica.com.br

